


Medical Market Sp. z o.o.  
ul. Kościelna 26  
60-081 Przeźmierowo  
tel: +48 600 690 207  
fax: 61 624 35 16  
email: [biuro@medical-market.pl](mailto:biuro@medical-market.pl)



Medical Market Sp. z o.o.  
ul. Kościelna 26  
62-081 Przeźmierowo  
Regon 363237985  
NIP 9721259595

Przeźmierowo, 25.07.2018 r.

**Informacja po ocenie technicznej Aparatu RTG Apollo – SP ZOZ w Szamotułach  
z dnia 23.07.2018 r.**

**Ekspertyza:**

Aparat pod względem mechanicznym jest strasznie wyeksploatowany.

Spawane siłowniki od podnoszenia, jednak podczas ruszania aparatem wszystko skrzypi.

Nie można ustawić geometrii uszkodzony jest uchwyt obrotu lampy

Uszkodzony jest również tor wizyjny, fluoroskopia działa tylko nie widać obrazu.

Poprzedni serwis stwierdził awarię generatora i ponownie w kartach serwisowych zaleca wymianę płyt – co wg naszej oceny nie daje gwarancji dalszego jego użytkowania bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Wstępne oględziny generatora wykazały, że jest on sprawny, można zarówno wykonać radiografie i fluoroskopie, AEC (automatyczna kontrola ekspozycji) w stole i w statywie działa.

W statywie niedawno wymieniany był AEC.

Lampa była wymieniana w 2012-2013 r.

Zerwana izolacja z przewodów wysokiego napięcia.

Kolimator i mechanizm wciągania kaset jest dobry.

**Do wymiany wg oceny z dnia 23.07.2018 r.:**

- tor wizyjny kamery itp.
- siłowniki od ruchu pozycjonowania lampy
- uchwyt od obrotu lampy
- przewody wysokiego napięcia
- przyciski sterujące membranowe w seriografie



Medical Market Sp. z o.o.  
ul. Kościelna 26  
60-081 Przeźmierowo  
tel: +48 600 690 207  
fax: 61 624 35 16  
email: [biuro@medical-market.pl](mailto:biuro@medical-market.pl)



**Do wymiany wg oceny z dnia 23.07.2018 r.:**

- tor wizyjny kamery itp.
- siłowniki od ruchu pozycjonowania lampy
- uchwyt od obrotu lampy
- przewody wysokiego napięcia
- przyciski sterujące membranowe w seriografie
- boczne obudowy stołu
- boczne i przednie zaślepki stołu
- przycisk nożny ekspozycyjny w sterowni
- obudowa górna od ruchu SID
- jeden z potencjometrów
- generator płyty

**Ocena ogólna.**

Aparat jest bardzo mocno zniszczony i wyeksploatowany mechanicznie.

Dalsza jego naprawa nie daje gwarancji sprawnego użytkowania. Biorąc pod uwagę ilość elementów do wymiany (oraz tych już obecnie wymienionych – które są różnego pochodzenia i mogły być nawet regenerowane) również nie daje to w 100% gwarancji bezpiecznego używania aparatu bez jego dalszych awarii.

Jego obecny stan wynika również z długoletniego użytkowania do wielu rodzaju badań wykonywanych w szpitalu, przez wiele osób (techników).

**Medical – Market jako obecnie autoryzowany w Polsce dystrybutor i serwisant Aparatów RTG medycznych firmy Villa, mający bezpośredni dostęp do oryginalnych części, nie daje gwarancji na naprawę tego aparatu, ponieważ w każdej chwili może okazać się, iż wymaga dalszych napraw (w szczególności elementów wcześniej wymienionych niewiadomego pochodzenia przez**



Medical Market Sp. z o.o.  
ul. Kościelna 26  
60-081 Przeźmierowo  
tel: +48 600 690 207  
fax: 61 624 35 16  
email: [biuro@medical-market.pl](mailto:biuro@medical-market.pl)



### Ocena końcowa.

Medical – Market jako autoryzowany w Polsce dystrybutor i serwisant aparatów Villa nie podejmuje się ryzyka naprawy w/w sprzętu.

Niejednokrotnie spotykaliśmy się z sytuacjami, w których poprzednie serwisy aparatów RTG w różnych szpitalach nie przyniosły efektów zamierzonych dla szpitali (np., z powodu wymiany części, które były wcześniej regenerowane, itp.) i tym samym bazując na naszym doświadczeniu byłoby nieuczciwe zagwarantowanie w przypadku Państwa szpitala sprawne działanie aparatu po jego naprawie.

**W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.**

Z poważaniem

**Dyrektor Handlowy**

*Piotr Miodziółko*  
**Piotr Miodziółko**

Medical Market Sp. z o.o.  
ul. Kościelna 26  
60-081 Przeźmierowo  
Regon 363237985  
NIP 9721259595

